



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 21.02.2024
IT : 0124
Type(s) de distributeur(s) : SÜ SiLine; GF SiLine; RN SiLine SiOne; SiLine HG;

SiLine Software 0.19.4

Le nouveau SiLine Software 0.19.4 offre de nouvelles fonctions et améliore les caractéristiques existantes. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points forts. Les fonctions énumérées ci-dessous concernent tous les distributeurs SiLine :

Éclairage design

La commande de l'éclairage design a été optimisée.

Consignation

La création du journal des événements a été améliorée.

La consignation d'éventuelles erreurs de communication à l'intérieur du distributeur a été améliorée.

Communication interne

Les numéros de série internes sont attribués automatiquement.

Le fonctionnement du protocole de contrôle de transmissions (TCP) a été amélioré.

Localisation

Les textes affichés pour le norvégien (classique) ont été actualisés.

SiLine SÜ

La détection du bloc confiseur manquant / modifié a été optimisée.

Le traitement d'un éventuel blocage de la distribution a été optimisé.

En cas de tension d'alimentation insuffisante (sous-tension, surintensité, surchauffe, etc.), le groupe de froid est mis hors service.

SiLine GF

En cas de tension d'alimentation insuffisante (sous-tension, surintensité, surchauffe, etc.), le groupe de froid est mis hors service.

SiLine HG

La commande du support de gobelets a été optimisée.

Des valeurs standard ont été définies pour la position de prémaintien des tailles de gobelets suivantes :

- Gobelets 70 = 1500
- Gobelets 80 = 1000

Aucun KBE n'est enregistré dans les statistiques si la cellule photoélectrique de la distribution est bloquée alors qu'une boisson a été sélectionnée sans avoir choisi "propre tasse" (KBE).

La consignation de KBE a été optimisée.

Vente test

La vente test a été améliorée. Des sélections additionnelles (sucre, lait en poudre, etc.) peuvent être choisies pour le produit correspondant.



Recettes

Les nouvelles recettes suivantes sont prises en charge :

- AMIc
- AMIcg
- AMIe
- AMIeg

Le code de service 53L (débit du groupe infuseur) peut être exécuté si le distributeur est configuré pour l'espresso.

La valeur par défaut du compteur pour le filtre à eau a été fixée à 3000 litres.

Diagnostic

Le diagnostic des moteurs de mixeurs a été optimisé. Il permet de vérifier si la tension des mixeurs tombe sous 6 V. Les caractéristiques suivantes sont reconnues :

- Moteur disponible
- Rupture de câble

Mise en service

Le remplissage du chauffe-eau a été optimisé.

La première mise en route a été simplifiée. La taille de gobelet 73 a été supprimée de la sélection.

La mise en service de la tourelle de gobelets a été optimisée.

Optimisation du fonctionnement

En présence d'un message d'erreur, les mixeurs correspondants sont mis hors service. Les mixeurs sont remis en service lorsque le message d'erreur n'a plus lieu d'être.

La détection de la configuration du distributeur a été améliorée.

Autres améliorations

Le réglage de la vanne Americano a été amélioré.

L'aimant de sucrage à sec se commande par un code de service spécifique.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Distributeur	Version de logiciel actuelle	Départ usine à partir du n° de série
SÜ SiLine	0.19.4	90546629
HG SiLine	0.19.4	90554312
GF SiLine	0.19.4	90546630
RN SiLine SiOne	0.19.4	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden