



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 02.02.2022
TI: 0122
Automatentyp/en: FK; FS; SÜ;
SN; GF; SiLine

R134a Kühlung im Ersatzteil- und Reparaturfall

Gemäß der nächsten Stufe der F-Gase Verordnung Nr. 517 / 2014 dürfen seit dem 01.01.2022 nur noch Kühlgeräte mit einem Kältemittel, welches einen GWP¹ von < 150 hat, in den Verkehr gebracht werden. Wie bereits in einem früheren Schreiben kommuniziert, ist weiterhin lediglich der Bestandsschutz für im Markt befindliche Kühlgeräte gesichert.

Vorgehensweise im Ersatzteil- und Reparaturfall

Neue Ersatzteilkühlungen

Gemäß der EU-Verordnung dürfen seit dem 01.01.2022 keine **neuen** Ersatzteilaufträge mit R134a Kühlungen angenommen werden.

Reparatur Kühlungen

Die Reparatur von R134a Kühlungen ist weiterhin möglich. Zur Reparatur müssen Sie uns allerdings zwingend Ihre defekte Kühlung zurückschicken. Nur in Sonderfällen wird ein Entsorgungsnachweis über einen **zertifizierten** Entsorger mit Seriennummer der Kühlung anerkannt.

Der Ihnen bereits bekannte Reparaturaustauschprozess für R134a Kühlungen ist somit weiterhin gegeben.

Verfügbarkeit

Aufgrund langer Lieferzeiten und genereller Verfügbarkeiten einzelner Kühlungskomponenten auf dem Weltmarkt können wir nicht gewährleisten, dass die von Ihnen zurückgeschickte Kühlung immer 1:1 ausgetauscht werden kann. Gegebenenfalls muss eine andere kompatible Variante verwendet werden.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden

¹ GWP = Global warming potential (Treibhauspotential)