



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 04.03.2022
TI: 0123
Automatentyp/en: HG SiVend 15
TT

HG SiVend 15 TT Software M15Ns110

Die neue HG SiVend 15 TT Software M15Ns110 bietet neue Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

Espressobrüher

Die Wartezeit zum Öffnen der Brühkammer wurde verlängert bzw. eingeführt.

Bei einer eventuellen Überfüllung der Brühkammer wurde der Ablauf verbessert. Statt den Automaten außer Betrieb zu nehmen wird ein erneuter Versuch unternommen, das entsprechende Heißgetränk zuzubereiten. Sollte der zweite Versuch erfolgreich sein, wird lediglich ein Eintrag im Journal angelegt. Der Eintrag ist im Servicemenü 4L abrufbar.

Ist der zweite Versuch nicht erfolgreich wird der Automat außer Betrieb genommen. Beim Öffnen der Tür wird folgende Meldung angezeigt:

```
Störung C#001  
Kaffeedosierung  
prüfen Anwahl:  
3
```

In diesem Fall muss das Rezept überprüft oder die Mühle neu kalibriert werden. Weitere Details entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Sielector

Die Anbindung des Sielectors wurde verbessert.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Steuerung	Aktuelle Software	Ab Werk bei Seriennummer:
HG SiVend 15 TT	M32	M15Ns110.pat	90538850

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden