

TECHNISCHE INFORMATION

08.04.2021

TI0221

Automatentyp/en:

SiGusto NX/ ES+IN/ CVS 500/ CIS 500/ CVT-01/ CIT-01/ SiVend HG 15 TT/
HO Siamonie/ HO-Siamonie Smart

Software-Änderungen für Heißgetränkeautomaten

Im Zuge unserer stetigen Software-Optimierung möchten wir Ihnen Heute unsere nachfolgenden Software-Änderungen für unsere Heißgetränkeautomaten vorstellen.

SiGusto NX/ ES (ab Software MSEKsc08.pat)/ **SiGusto NX/ IN** (ab Software MSNKsc08.pat)/
CVS 500 (ab Software MTEKvc08.pat)/ **CIS 500** (ab Software MTIKvc08.pat)/
CVT-01 (ab Software MVEKsc08.pat)/ **CIT-01** (ab Software MVIKsc08.pat)

Becherwerk-Karusell

- Bei Erreichen des „*Timeout*“ wird der Fehler für das Becherwerk gesetzt. Tritt der „*Timeout*“ ein zweites Mal auf (zweiter Versuch), so wird das Becherwerk außer Betrieb genommen und der Fehler muss aktiv gelöscht werden.

MDB-Kartensystem

- Für das MDB-Kartensystem wird nach „*Session Cancel*“ kein „*Revalue Limit Request*“ angezeigt, da sich das Kartensystem noch nicht mit „*Session End*“ gemeldet hat.
- Das „*MDB-CashSale*“ ist auch für Probeverkäufe und Testverkäufe mit Geld möglich.

Satzbehälter

- Offset für Satzbehälter Meldung und Lüfter-Parameter sind im Installationsmenü einstellbar und die Meldung „Kaffeedosierung prüfen“ wird als eigener Fehler definiert.

Statistik

- Im EVA-Feld EA309 wird bei jeder Auslesung der Statistik, die Liste1 hochgezählt.
- Anpassung der EVA_DTS Übertragungen auf Dateien größer als 64k.

SiVend HG 15 TT (ab Software M15Ks08.pat)

Dosierung

- Einstellung der Wartezeit der Produktmotoren auf maximal 1,5 Sekunden.
- Vorbereitung für eine Wiederholung der Abgabe ist bei Überdosierung möglich.

TECHNISCHE INFORMATION

- Freischaltung der Produkte Kaltwasser und CO₂ Wasser über Laufzeit in Sekunden.

Reinigung

- Ein Reinigungszwang ist im Installationsmenü einstellbar.

Produktausgabe

- Displayausgabe bei ausverkauftem Becher: Anwahl, Anzeige „**Tasse/Becher**“ ist möglich.
- Eintrag in 4L bei „**Latte Macchiato**“ gibt es keine Mühlenwiederholung, sondern gleich ein Abbruch.

Satzbehälter

- Die Abfrage „**Satzbehälter entleert**“ ist möglich, auch wenn die Meldung bereits ansteht.
- Maximalwert für den Satzbehälter bis 150 Portionen möglich.
- Im Installationsmenü bei der Auswahl „**Instantvariante 7404**“ werden die Menüpunkte für die Satzbehälter-zähler nicht angezeigt.

Meldungen

- Die Meldung „Kaffeedosierung prüfen“ ist jetzt ein eigener Fehler. Die Wahlkosten werden außer Betrieb genommen werden, zum Zurücksetzen Fehler löschen.

HO Siamonie/ HO Siamonie Smart (ab Software MSAKsc09.pat)

Boiler

- Bei einer Boilerbefüllung wird die Anzeige, ausgegeben in ml, bis zum Verlassen des Menüs nicht wieder auf 0 gesetzt.

Statistik

- Im EVA-Feld EA309 wird bei jeder Auslesung der Statistik, die Liste1 hochgezählt.
- Anpassung der EVA_DTS Übertragungen auf Dateien größer als 64k.

Meldungen

- Ablauf der Einstellungen mit Vorspülen bei „**Latte Macchiato**“ wurde angepasst.

Produktverkauf

- Kannensteppen mit Sonderwert H 02 „**Kannenverkauf in einer Abbuchung**“ wurde optimiert.
- Eintrag in 4-L bei „**Latte Macchiato**“ gibt es keine Mühlenwiederholung. Es kommt gleich zum Abbruch.

TECHNISCHE INFORMATION

MDB-Kartensystem

- Das MDB-CashSale ist auch für Probeverkäufe und Testverkäufe mit Geld möglich.

Rezepterweiterungen

- Folgende neue Rezepte sind bei Variante 2102 verfügbar:

Rezepterweiterungen	HO Siamonie
CAF5 Kaffee Instant	x
CF5g Kaffee Instant	x
CAP5 Cappuccino	x
CP5g Cappuccino	x
CAP6 Cappuccino Choco	x
CP6g Cappuccino Choco	x
MAC4 Latte Macchiato	--
MC4g Latte Macchiato	x
CAL3 Milchkaffee	x
CL3g Milchkaffee	x

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden