




TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 09.02.2023
TI:
Automatentyp/en: 0323
HG/HO
Espresso
Ausführungen


Neuer Temperaturfühler für 2,0kW und 2,7kW Boiler

Der verschraubte Temperatursensor des Espresso Boilers ist nicht mehr verfügbar. Daher kommt ab der **Produktionswoche KW50 2022** mit der **Seriennummer 90538625** eine Einschraubverschraubung mit Schnellkupplung mit einem eingesteckten Temperatursensor zum Einsatz. Der Temperatursensor hat identische Leistungsmerkmale wie der ursprüngliche Sensor.

Bisheriger Boiler mit Temperaturfühler mit integrierter Verschraubung



Neuer Boiler mit Temperaturfühler für Einschraubverschraubung



Im Ersatzteillfall ist zukünftig der Rüstsatz Temperaturfühler mit der Artikelnummer 420 50 140 00 zu bestellen. Dieser beinhaltet neben der Einschraubverschraubung und dem Temperaturfühler auch eine ausführliche Montageanleitung.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden