

TECHNISCHE INFORMATION

11. Februar 2019

Automatentyp/en:

TI0519


HG

Werkstoffänderung Magnetventil

Der Werkstoff eines Einlassventils der Heißgetränkeautomaten wurde geändert.

SiGusto / CVS / CIS / SiVend HG


CIT




Damit wir Ihnen weiterhin die Verfügbarkeit der Ersatzteile gewährleisten können, wird das bisherige Magnetventil 402 00 954 01 aus Messing durch ein neues Kunststoff-Magnetventil 414 00 948 00 ersetzt.

Bisher:

Neu:



Messing-Magnetventil
402 00 954 01



Kunststoff-Magnetventil
414 00 948 00



TECHNISCHE INFORMATION

Automaten die vor KW7 / 2019 ausgeliefert wurden benötigen einen speziellen Rüstsatz, da das Kunststoff-Magnetventil kleiner ist.

Tabletop

Automat	Rüstsatz	Benötigt bis Seriennummer
HG-CIT	414 51 948 00	90478815

Automaten der Siamonie-Serie sind nicht betroffen.

Standgerät

Automat	Rüstsatz	Benötigt bis Seriennummer
SiGusto / CVS / CIS / SiVend HG	414 50 948 00	90478815

Rüstsätze

Aufgrund der Werkstoffänderung sind für die Montage des Magnetventils Schrauben für Kunststoffe nötig. Diese Schrauben liegen dem Rüstsatz bei. Schrauben zum Installieren des Magnetventils dürfen mit max. 1,2 Nm angezogen werden. Die Schlauchanschlüsse dürfen mit max. 2,0 Nm angezogen werden.

Unsere Hotline steht Ihnen gerne bei weiteren Fragen zur Verfügung:

HG/HO +49 9825 18-31 51 08

Sielaff GmbH & Co. KG

... wir kennen
uns vom
Automaten!

Münchener Str. 20
D - 91567 Herrieden

Telefon: +49 9825 18-0
Fax: +49 9825 18-31 11 55

www.sielaff.com
info@sielaff.de