

TECHNISCHE INFORMATION

15. Februar 2019

Automatentyp/en:

TI0719


Siamonie Smart

Technische Überarbeitung G13 Leser Siamonie Smart XL

Beim integrierten Münzprüfer G13 in der Siamonie Smart Tür kann es aufgrund von ungünstigen Konstellationen zweier Fertigungsteile zu Komplikationen bei der Münzverarbeitung kommen.

Möglicher Fehlerfall



Der Laufbahnträger des Münzprüfers ist durch den nicht plan aufliegenden Einsatz für Münzeinwurf (orange gekennzeichnet) blockiert. Somit steht der Laufbahnträger leicht auf und die Münzen fallen durch.



TECHNISCHE INFORMATION

Nachrüstung

Der Kunststoffeinsatz ist mit der Schraube (Artikel-Nr.: 951.48.203.08 LINSENSCHRAUBE F. KUNSTST-OFF/TX) und der Scheibe (Artikel-Nr.: 951.72.002.00 K SCHEIBE) zu sichern, damit der Einsatz für Münzeinwurf plan und eben am Träger aufliegt.



Ab der Seriennummer 90475873 mit der Produktionswoche KW 8 sind die Automaten serienmäßig mit der Schraube versehen.

Sielaff GmbH & Co. KG