

TECHNISCHE INFORMATION

08. April 2019


TI1219

Automatentyp/en:


HG / HO

Zusätzliches Blech für Douchette des HTP Brühers

Im Zuge ständiger Verbesserungen wird am Eintrittskolben des Kunststoffbrühers ein zusätzliches Blech rückseitig montiert. Dieser Optimierungsschritt ist notwendig um die Prüfbarkeit auf einer eigens dafür entwickelten Prüfvorrichtung zu ermöglichen.



HTP Brührer



4070161500

Im HO Bereich wird das Versteifungsblech ab der Produktionswoche 13/2019 mit der Seriennummer 90483086 verbaut.

Im HG Bereich wird das Versteifungsblech ab der Produktionswoche 13/2019 mit der Seriennummer 90479218 verbaut.

Sielaff GmbH & Co. KG