

TECHNISCHE INFORMATION

02. Juli 2019


TI1919

Automatentyp/en:

HG/HO

Rückschlagventil Espresso boiler

Unser Lieferant für die am Espresso boiler verbauten Rückschlagventile, setzt zukünftig einen höherwertigen Werkstoff für die Dichtung ein. Als Dichtmaterial kommt EPDM statt FKM zum Einsatz. Die neuen Rückschlagventile sind durch gelbe Löseringe gekennzeichnet.



Ab der **S/N 90489015** mit dem Produktionsdatum **KW 24/2019** werden die Rückschlagventile mit gelben Löseringen verbaut.

Betroffene Artikelnummern

Artikel-Nr: 403.00.164.40 RUECKSCHLAGVENTIL Abmessung IN/OUT=D4

Artikel-Nr: 403.00.164.35 RUECKSCHLAGVENTIL Abmessung IN=D4/ OUT=D6

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden