

TECHNISCHE INFORMATION

21. November 2019

TI2619

Automatentyp/en:


HG SielCup

Neuerungen SielCup

Im Zuge unserer Serienbetreuung und stetigen Verbesserung unserer Produkte haben wir bei unserem Automatentyp SielCup folgende Änderungen durchgeführt. Die aufgeführten Änderungen wurden ab der KW 39 mit der Seriennummer 90473120 eingeführt.


Kabelverlegung im Türbereich.

Die Leitungsverlegung wurde im Bereich der Innentür optimiert.



Segmentierte Blende

Hinter der segmentierten Blende wird wieder ein schwarzes Kunststoffelement eingesetzt, um den Spalt zwischen den zwei Blenden dunkel zu halten.



TECHNISCHE INFORMATION

Neuer Kabelbaum für Strombegrenzerplatine


Die 2018 eingeführte Strombegrenzerplatine minimiert die Leistungsaufnahme des Motors der für das Trennen der Becher zuständig ist.

Dadurch wird bei einem verklebten oder verkeilten Becherstapel der Automat geschützt. Da durch die Begrenzung des Stromes keine Zahnräder herauspringen können.

Sollte eine blockierte Becher-Röhre vorliegen, wird der Bediener beim Öffnen der Automatentür darauf hingewiesen. Bei aktuell ausgelieferten Geräten wurde hierzu der Kabelbaum angepasst.


Zum Nachrüsten der Platine in Bestandsgeräten haben wir einen Rüstsatz zusammengestellt. Dieser Rüstsatz (Artikelnummer 413 50 558 00) enthält auch eine Montageanleitung.

Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Software MSIlv313.pat auf den Automaten installiert sein muss.




Neuer Boiler

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Boiler optimiert wurde. Der Füllstandsensord wird vom Temperaturfühler ab der Seriennummer 90 40 69 14 getrennt. Beachten Sie im Ersatzteillfall bitte die neueste Version des Ersatzteilkataloges im Download-Center.



Griff Becherführung

Die Farbe des Griffes der Becherführung (413 00 074 00) wurde von blau auf RAL 2004 (reinorange) umgestellt. Durch diese Farbumstellung ist der Verriegelungsmechanismus in der Maschine leichter auffindbar.



Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden