

TECHNISCHE INFORMATION

25. Juni 2020

TI0920

Automatentyp/en:


SiVend GF 75 / SiVend GF 99

Abkündigung „leise Steuerung“ IMAX 2

Bereits vor einem Jahr hat unser Lieferant einen Microschritt-Treiber abgekündigt. Dieser wurde in der Option „leise Steuerung“ im SiVend GF 99 / SiVend GF 75 verwendet. Seit der Abkündigung des Bauteils haben wir die Option von der Preisliste genommen.

Da jetzt auch der restliche Bestand aufgebraucht ist, müssen wir diese Option aus der Ersatzteil-Verfügbarkeit herausnehmen.

Eine Reparatur der Steuerung ist nur noch möglich, wenn es die Standard Bauteile der IMAX 2 -Steuerung betrifft. Wenn der Microschritt-Treiber beschädigt ist, können wir die Steuerung nicht mehr reparieren.



701 04 307 00 Steuerungsträger kpl mont IMAX 2 Microschritt

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden