



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 14.03.2025
TI: 0425
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF
SiLine; RN
SiLine SiOne;
SiLine HG;

SiLine Software 0.21.7

Die neue SiLine Software 0.21.7 bietet zusätzliche Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen. Übersetzungen der Automaten wurden erweitert und angepasst.

Zukünftig ist im Servicemenü unter [Diagnose] - [Touchscreen Test] ein Touchscreentest zur Verfügung. Mit diesem Tool kann schnell und einfach überprüft werden, ob der Touchscreen einwandfrei reagiert und funktioniert.

Um den [Start button grid test] wieder zu verlassen, den Touchscreen einige Sekunden gedrückt halten. Um weiterhin Systemstabilität zu gewährleisten, wird das Update auf die 0.21.7 empfohlen.

SiLine SÜ

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert.

Die internen Abläufe des Automaten wurden optimiert. Unter anderem Tür Öffnungen bzw. Tür Schließungen werden zukünftig in das Journal eingetragen.

Die Anzeige im White-Mode wurde angepasst: Zukünftig werden die Anwahlen bei Auswahl grau hinterlegt.

SiLine GF

Die internen Abläufe des Automaten wurden verbessert. Unter anderem Tür Öffnungen bzw. Tür Schließungen werden zukünftig in das Journal eingetragen.

Die Anzeige im White-Mode wurde angepasst: Zukünftig werden die Anwahlen bei Auswahl grau hinterlegt.

SiLine HG

Die internen Abläufe des Automaten wurden verbessert. Unter anderem Tür Öffnungen bzw. Tür Schließungen werden zukünftig in das Journal eingetragen.

Download

Die aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat

Aktuelle Softwareversion

Ab Werk



SÜ SiLine	0.21.7	Ab 21.03.2025
HG SiLine	0.21.7	Ab 21.03.2025
GF SiLine	0.21.7	Ab 21.03.2025
RN SiLine SiOne	0.21.7	Ab 21.03.2025

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden