

TECHNISCHE INFORMATION

24. Februar 2021

TI0521


Automatentyp/en:

SiLine Snack S/M

Lautes Betriebsgeräusch

In seltenen Fällen kann ein lautes Betriebsgeräusch der SiLine Snack Automaten vorkommen. Grund hierfür ist der Verflüssiger im Kühlungsaggregat, der sich von der Einbauposition verschoben hat. Durch den verschobenen Verflüssiger werden weitere Bauteile zum Vibrieren gebracht.

Wir empfehlen den Verflüssiger mit zwei Gewindeformschrauben M5x10 zu sichern. Dies verhindert ein erneutes Verschieben des Verflüssigers und gewährleistet einen leisen Betrieb des Automaten.



Der Verflüssiger wird seit März 2021 ab Werk das Verrutschen gesichert.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden