

TECHNISCHE INFORMATION

11. April 2019

TI1419

Automatentyp/en:

SiLine SÜ S/M mit Lift

Optimierte Wartung des Lift-Systems

Das neuartige Lift-System der SiLine Snack Automaten zeichnet sich durch seine seitlichen Hubspindeln aus. Findet eine überdurchschnittliche Anzahl von Verkäufen innerhalb eines kurzen Zeitraums statt, kann es zu Abweichungen in der Positionierung des Lifts kommen. In seltenen Fällen wird dadurch eine Störung des Automaten verursacht.

Seit Januar 2019 werden alle SiLine Snack S/M mit Lift geschmiert ausgeliefert. Dazu wird in der Montage das Mittel Tunfluid DAB Aerosol - ein lebensmittelechtes und silikonfreies sprüh-Öl - verwendet. Unter der Artikelnummer: 998 90 023 00 kann dies beim Kundenservice angefordert werden.

Wir empfehlen bei Automaten die vor Januar 2019 geliefert wurden einmalig das Spindelsystem zu schmieren, um die Zuverlässigkeit des Systems sicherzustellen.

Die aktuellste Fassung des Technischen Handbuchs finden Sie auf unserer Homepage im Download-Center (<http://www.sielaff.de/download-center/>). Unsere Hotline steht Ihnen gerne bei weiteren Fragen zur Verfügung:

FS/SÜ/GF +49 9825 18-31 51 02

Sielaff GmbH & Co. KG

