



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 04.03.2022
TI : 0123
Type(s) de HG SiVend
distributeur(s) : 15 TT

HG SiVend 15 TT Software M15Ns110

Le nouveau HG SiVend 15 TT Software M15Ns110 offre de nouvelles fonctionnalités et optimise les propriétés existantes. Nous attirons votre attention sur quelques points forts.

Infuseur expresso

Le délai d'attente pour l'ouverture de la chambre d'infusion a été prolongé ou ajouté.

L'écoulement en cas de débordement de la chambre d'infusion a été amélioré. Au lieu que l'appareil soit hors service, une nouvelle tentative est faite pour préparer la même boisson chaude. Si ce deuxième essai est réussi, une entrée est saisie dans le journal. L'entrée est disponible dans le menu de maintenance 4L.

Si ce deuxième essai est un échec, l'appareil est mis hors service. Lors de l'ouverture de la porte, l'annonce suivante est affichée :

```
Panne C#001  
Dosage du café  
vérifier la sélection :  
3
```

Dans ce cas, il faut vérifier la recette ou calibrer le moulin à nouveau. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation.

Sielector

La connexion du Sielector a été améliorée.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Distributeur	Commande	Logiciel actuel	Départ usine à partir du n° de série :
HG SiVend 15 TT	M32	M15Ns110.pat	90538850

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden