



INFORMATIONS TECHNIQUES


Date : 09.02.2023
TI : 0323
Type(s) de HG/HO
distributeur : versions
Expresso

Nouvelle sonde de température pour chauffe-eau 2,0 kW et 2,7 kW


La sonde de température vissée du chauffe-eau Espresso n'est plus disponible. Pour cette raison, à partir de la **semaine de production 50 2022**, un raccord à visser avec un raccord rapide et une sonde de température enfichée est utilisé (**numéro de série 90538625**).

La sonde de température a des caractéristiques de performance identiques à celles de la sonde d'origine.

Ancien chauffe-eau avec sonde de température avec raccord à visser intégré



Nouveau chauffe-eau avec sonde de température pour raccord à visser



En cas de pièces détachées, un kit de conversion de la sonde de température portant le numéro d'article 420 50 140 00 devra être commandé à l'avenir. Outre le raccord à visser et la sonde de température, ce kit comprend également des instructions de montage détaillées.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden