

INFORMATION TECHNIQUE

Date : 24.05.2022
 TI : 0522
 Type(s) de distributeur(s) : HO Siamonie Smart

HO Mise à jour du logiciel

Les distributeurs Siamonie Smart ont été optimisés de la manière suivante.


Réservoir d'eau

Le nouveau logiciel **1.2.22.1 r7077** permet aux distributeurs d'utiliser le volume maximal du nouveau réservoir d'eau. Il faut cependant que les distributeurs soient équipés de ce nouveau réservoir.


Les distributeurs équipés du nouveau réservoir sont ceux fabriqués à partir du n° de série 90506605 et de la semaine de production 05/2021. Le logiciel **1.2.22.1 r7077** ou plus actuel ne peut donc être téléchargé que sur les machines équipées du nouveau réservoir. Si vous avez une machine avec un ancien réservoir, vous pouvez le remplacer par un nouveau, il vous suffira de commander la référence 4170107700.

Avant le lancement du nettoyage, il vous sera demandé de remplir le réservoir d'eau. Le changement de filtre pourra également être effectué avec le menu abrégé et sera disponible pour toutes les variantes de machines.

Le rinçage du filtre a été adapté et le filtre à eau sera nettoyé avant le démarrage automatique du nettoyage.



Illust. : réservoir d'eau précédent



Illust. : réservoir d'eau actuel

Module de lait

Le module lait frais est disponible depuis la version de logiciel **1.2.21 r6788** et toutes les recettes de lait frais ont été créées par défaut.

Sur les machines « lait frais », 3 touches de présélection facilitent la saisie de la quantité de lait à remplir. La touche « Valider et faire aspirer 1 l de lait » permet d'enregistrer et d'aspirer la quantité de lait. Le message « Valider et faire aspirer 1 l de lait » ne s'affiche que si un manque



de lait est constaté. Même si ce message d'alerte s'affiche, il sera quand même possible d'accéder au menu permettant de remplir rapidement le lait en pressant le bouton d'information. L'assistant de nettoyage de la Siamonie Smart a aussi été complété du module lait frais. La présélection « Lait » a reçu un nouveau design pour les machines en variante FM (lait frais). L'utilisation du module de lait a été simplifiée. Le bouton d'information dans le menu client permet également d'effectuer le soi-disant « remplissage rapide du lait ».

Le chauffe-eau à vapeur dans la Siamonie Smart pourra maintenant être rincé. Cette fonction est requise en raison du nouveau module de lait FM (lait frais).

En **variante 3202 FM** de nouveaux codes de service ont été rajoutés : **30M** pompe péristaltique du lait **41M** Vanne de rinçage du froid (module de lait) **42M** Vanne de rinçage chauffe-eau à vapeur **67M** Vanne de remplissage chauffe eau à vapeur **154M** Passer de la vapeur à traverss le tuyau de lait **M232** Vanne de nettoyage eau chaude **241M** Vanne de nettoyage eau froide.

Diaporama

La version de logiciel **1.2.22 r7082** permet de modifier dans le menu Généralités - Playlist du diaporama l'ordre de passage des médias du diaporama.

Le rajout de fichiers pour le diaporama a aussi été simplifié, il suffit par exemple d'utiliser une clé USB. L'importation des fichiers se fera au menu Généralités - Transfert données IHM. Des messages plus détaillés s'afficheront lors du transfert des images du diaporama entre la machine et la clé USB. Les fichiers du diaporama sont enregistrés dans le dossier « IHM/media/ » de la clé USB et ne doivent comporter ni trémas ni caractères spéciaux.

Affichage et notifications

Le logiciel VMC-Software **MSMLS309.pat** affiche, en cas de surdosage de l'infuseur, le message « Vérifier le dosage du café ». Ce nouveau message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile de la machine et il sera possible de voir dans le Menu de service\Généralités\Journal quelle recette a été surdosée.

Les dialogues du menu de nettoyage ont été optimisés.

Il sera tout de même possible de vider le bac de marc à café même pendant un message d'alerte.

Les alertes en attente sont mieux indiquées. Le symbole correspondant clignotera dans le menu clients.

Les notifications ont été améliorées. Comme pour les messages « Réservoir d'eau vide » ou encore « Bac à marc plein », le message « Lait vide » sera aussi affiché lorsque le bac sera presque vide.

La communication des erreurs a été améliorée. Elles sont maintenant mieux réparties et expliquées et les liens logiques entre G6_16 et G6_8 ont été pris en compte. Par exemple, quand aucune des 10 premières touches de sélection ne distribue de produit, l'erreur G6_16 correspondant à « eau insuffisante » s'affichera. Ces touches seront de nouveau disponibles dès que le message « Remettre de l'eau/Capteur a redéetecté de l'eau » s'affichera. En cas de message d'erreur « Eau insuffisante » il faudra activer G6_16 et en cas de message d'erreur « Presque plus d'eau » il faudra effacer G6_8.

Le bouton d'information permet aussi de contrôler le nombre d'infusions encore possibles avant le vidage du bac à marc.

Le compteur du bac à marc sera automatiquement remis à zéro après le nettoyage. Il sera tout de même possible de vider le bac de marc à café même pendant un message d'alerte.



Moulin à café

La détection d'un bac à grains vide a été améliorée. Grâce au mesurage du nombre d'étapes effectuées par l'infuseur et à une valeur de calibrage spécifique au produit que la machine à café calcule elle-même en fonction du temps de préparation du café, la machine prévient quand le bac à grains est vide.

La commande du moulin a été optimisée. Pour des raisons de sécurité, le moulin s'éteindra au bout de 10 minutes s'il n'a pas été utilisé.

De nouveaux codes d'erreurs accélèrent la recherche de la cause de la panne dans le cadre d'une intervention technique. En cas de court-circuit d'un moteur de moulin gauche ou droite, les codes d'erreurs « Erreur du moulin G50_7 et G51_7 » seront affichés et la platine du moulin éteindra la machine.

Configuration

Le protocole EVA 6.1 pourra être utilisé à partir du logiciel **1.2.22 r7082**.

Le nombre maximum de ventes pouvant être réalisées jusqu'à ce que le message « Vider le bac à marc » s'affiche, peut être programmé jusqu'à 999. La quantité ne peut être programmée que pour le produit principal et les sélections supplémentaires.

Il existe une nouvelle recette « ESPg » pour un grand expresso sucré.

L'adaptation à la tasse a été améliorée. Les quantités distribuées peuvent être adaptées à vos propres tasses. Une modification de la quantité de remplissage d'env. 20 % est prévue ici.

L'utilisateur peut ainsi augmenter ou diminuer la quantité des tasses.

De nouveaux codes de service pour la Siamonie Smart ont été rajoutés : **11M** DUO = moulin gauche (expresso), **86M** Test de pression (ajustement de la pression dynamique) de la pompe **45M** Pompe vibrante.

Transformer une touche de sélection supplémentaire en une touche de sélection normale lors d'un changement de niveau est devenu plus facile.

Modifier les noms de produits est aussi devenu plus facile.

Téléchargement du logiciel

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre site Internet dans le domaine de téléchargement (<http://www.sielaff.de/fr/se-connecter/>). Veuillez également mettre à jour le logiciel du PC tactile des machines à écran tactile.

Indication : les designs des images des sélections et du diaporama créées soi-même ne fonctionneront plus à partir du logiciel r7379. Il faudra refaire de nouveaux designs avec le SiDesigner 2 actuel (version 22.04.0.7418) pour que les images puissent être affichées sur les écrans des machines.

Distributeur	Écran	Logiciel IHM	Logiciel VMC	Départ usine n° de série
Siamonie Smart	Exceet	1.2.22 r7077	MSMLa20.pat	90526708
Siamonie Smart	Exceet	1.2.22.3 r7379	MSMMS209.pat	90532206

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden