

INFORMATION TECHNIQUE

17. décembre 2019

TI2619

Type(s) de distributeur :


HG SielCup

Nouveautés SielCup

Dans le cadre d'améliorations constantes apportées à nos produits, nous avons réalisé les modifications suivantes sur notre type de distributeur SielCup. Ces modifications ont été introduites à partir du numéro de série 90473120 et de la semaine de production 39.


Pose des câbles dans la zone de la porte.

L'acheminement des câbles a été optimisé dans la zone de la porte intérieure.



Plaque segmentée

Un élément en plastique noir est inséré derrière le cache segmenté pour maintenir l'espace entre les deux caches à l'abri de la lumière.



INFORMATION TECHNIQUE

Nouveau faisceau de câblage pour platine limiteur de courant


La platine limiteur de courant introduite en 2018 minimise la puissance électrique du moteur du séparateur de gobelets.

Le distributeur est ainsi protégé si jamais une pile de gobelets colle ou se coince. La limitation de courant signifie aussi qu'aucune roue dentée ne peut non plus sauter.

Si l'un des compartiments de gobelets est bloqué, l'utilisateur en sera informé dès qu'il aura ouvert la porte de la machine. Les distributeurs livrés actuellement disposent de ce nouveau faisceau de câbles.


Pour les appareils déjà sur le marché, nous avons préparé un kit de modification contenant la platine. Ce kit de modification (n° de référence 413 50 558 00) contient aussi des instructions de montage.

Veuillez noter qu'il faudra aussi installer le logiciel actuel MSIlv313. pat sur le distributeur.




Nouveau chauffe-eau

Nous souhaitons vous informer que le chauffe-eau a été optimisé. Le capteur du niveau de remplissage est séparé du capteur thermique à partir du distributeur avec le n° de série 90406914. Si vous avez besoin d'une pièce détachée, veuillez prendre la version actuelle du catalogue de pièces détachées disponible sur notre site de téléchargement.



Poignée de guidage des gobelets

La couleur de la poignée de guidage des gobelets (413 00 074 00) est passée du bleu à l'orange (RAL 2004). Ce changement de couleur rend plus facile la recherche du mécanisme de verrouillage de la machine.



Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden