

INFORMATION TECHNIQUE

16. janvier 2019

TI0119

Type(s) de distributeur :

Robimat 75 / 99

Nouveau logiciel d'ascenseur pour les Robimat 75 / 99

En raison de pièces de montage supplémentaires sur le panier, pièces modifiant la hauteur de celui-ci, le test de durée pouvant être activé dans le logiciel de commande de l'ascenseur a été modifié. En effet, pendant le test de durée, l'ascenseur monte jusqu'en haut de la machine, ce qui entraînerait un blocage dû aux nouvelles brides montées. Pour éviter ceci, la position supérieure jusqu'où monte l'ascenseur lors du test de durée a été modifiée.

Distributeur	Logiciel	À partir d'usine
Robimat 75 / 99	roblx914.hex	11/2018

Vous trouverez le logiciel actuel souhaité sur notre site Internet dans le domaine de téléchargement (<http://www.sielaff.de/download-center/>).

Sielaff GmbH & Co. KG

