

INFORMATION TECHNIQUE

13. avril 2021

TI0521


Type(s) de machine(s) :

SiLine Snack S/M

Bruit de fonctionnement élevé

Dans de rares cas, un fort bruit de fonctionnement des distributeurs à snack SiLine peut se produire. La raison en est le condenseur de l'unité de refroidissement, qui s'est déplacé de sa position d'installation. Le condenseur déplacé fait vibrer d'autres composants.

Nous recommandons de fixer le condenseur à l'aide de deux vis à tête fileté M5 x 10. Cela empêche le condenseur de se déplacer à nouveau et assure un fonctionnement silencieux du distributeur.



Le condenseur a été sécurisé contre le glissement départ usine depuis mars 2021.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden