

TECHNISCHE INFORMATION

13. Februar 2019

TI0619

Automatentyp/en:

CIT


Führung für Überlauf CIT

Im Zuge unserer Serienbetreuung wurde der Überlaufschlauch des Instant-Boilers geändert. Um die Montage zu erleichtern, wurde der Schlauch von 7 x 2,5 mm auf 10 x 3 mm geändert.

Hierbei ist zu beachten, dass beim Austausch des Boilers bei einem Table Top Automat CIT (Instant) vor KW 4 mit der Seriennummer 90464300 die Führung des Überlaufes 405 00 072 00 mitzubestellen und zu erneuern ist.

Bis Seriennummer 90464300 bestellen Sie sich bitte im Ersatzteillfall die folgenden Artikelnummern:

Instant Boiler	Artikel Nummer	Bezeichnung
2,8 kW (Standard)	405 51 056 00	RUESTSATZ BOILER KUNSTSTOFF 2,8KW
	405 00 072 00	FUEHRUNG F. UEBERLAUF
2,0 kW	405 53 056 00	RUESTSATZ BOILER KUNSTSTOFF 2,0KW
	405 00 072 00	FUEHRUNG F. UEBERLAUF



Sielaff GmbH & Co. KG

... wir kennen
uns vom
Automaten!

Münchener Str. 20
D - 91567 Herrieden

Telefon: +49 9825 18-0
Fax: +49 9825 18-31 11 55

www.sielaff.com
info@sielaff.de