



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 09.01.2026
TI: 0126
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF SiLine; RN SiLine SiOne; SiLine HG;

SiLine Software 0.23.3

Die neue SiLine Software 0.23.3 bietet zusätzliche Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

SiLine SÜ

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Zudem wurden die internen Abläufe des Automaten optimiert, um eine effizientere Ausführung der Prozesse sicherzustellen. Die Standardeinstellungen für Displayhelligkeit und Beleuchtung wurden geändert, um Energie einzusparen. Einstellungen bei bestehenden Automaten werden nicht verändert. Bei Bedarf können die Werte jederzeit im Servicemenü angepasst werden. Dabei gelten folgende Werte:

- Produktbeleuchtung liegt im Auslieferungszustand bei 20%
- RGB Beleuchtung liegt im Auslieferungszustand bei Rot 128
- Displayhelligkeit liegt im Auslieferungszustand bei 20%

SiLine GF

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Die internen Abläufe des Automaten wurden optimiert. Die Standardeinstellungen für Displayhelligkeit und Beleuchtung wurden für den Auslieferungszustand geändert, um Energie einzusparen. Einstellungen bei bestehenden Automaten werden nicht verändert. Bei Bedarf können die Werte jederzeit im Servicemenü angepasst werden. Dabei gelten folgende Werte:

- Produktbeleuchtung liegt im Auslieferungszustand bei 20%
- RGB Beleuchtung liegt im Auslieferungszustand bei Rot 128
- Displayhelligkeit liegt im Auslieferungszustand bei 20%

SiLine HG

Die internen Abläufe des Automaten wurden weiter optimiert. Der Becherrabattierungspreis wurde überarbeitet. Die Lichtschrankenüberwachung wurde optimiert. Der Reinigungsablauf wurde verbessert. Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Die Standardeinstellungen für Displayhelligkeit und Beleuchtung wurden für den Auslieferungszustand geändert, um Energie einzusparen. Einstellungen bei bestehenden Automaten werden nicht verändert. Bei Bedarf können die Werte jederzeit im Servicemenü angepasst werden. Dabei gelten folgende Werte:

- RGB Beleuchtung liegt im Auslieferungszustand bei Rot 128
- Displayhelligkeit liegt im Auslieferungszustand bei 20%

Um neue Funktionalitäten korrekt zu verwenden, müssen bereits vorhandene, sowie neu erstellte Datensätze mit der aktuellen SiLine Konfigurator-Version, 1.6.0.5 bearbeitet und erstellt werden.



SiLine RN

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert.
Die internen Abläufe des Automaten wurden optimiert. Die Standardeinstellungen für Displayhelligkeit wurde für den Auslieferungszustand geändert, um Energie einzusparen. Einstellungen bei bestehenden Automaten werden nicht verändert, sofern diese bereits hinterlegt sind.

Download

Die aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk
SÜ SiLine	0.23.3	Ab 90571208
HG SiLine	0.23.3	Ab 90573300
GF SiLine	0.23.3	Ab 90573271
RN SiLine SiOne	0.23.3	Ab 90573271

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden