



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 01.04.2026
TI: 0526
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF SiLine; RN SiLine SiOne; SiLine HG;

SiLine Software 0.24.0

Die neue SiLine Software 0.24.0 bietet zusätzliche Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

SiLine SÜ

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Zudem wurden die internen Abläufe des Automaten optimiert, um eine effizientere Ausführung der Prozesse sicherzustellen. Die Steuerungsabläufe für das Fallenschloss sowie für die Ausgabeöffnungen wurden verfeinert. Auch die Liftsteuerung und das Bremsverhalten wurden optimiert. Der sich auf der Startseite des Servicemenüs befindende Button für den ECO-Mode wurde entfernt.

Darüber hinaus stehen neue Servicecodes zum Löschen von Produktbildern (99M93M) und Slideshow-Bildern (99M94M) zur Verfügung. Die Offset-Einstellung des Lifts wurde optisch angepasst. Zusätzlich wurden die Produktklassen überarbeitet. Diese werden nun auch bei der Verwendung von Deals berücksichtigt.

Die SW 0.24.0 beinhaltet eine zentrierte Darstellung der Preise bei Verwendung der digitalen Preisauszeichnung im SiLine SÜ M.

SiLine GF

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Zudem wurden die internen Abläufe des Automaten optimiert. Der sich auf der Startseite des Servicemenüs befindende Button für den ECO-Mode wurde entfernt.

Darüber hinaus stehen neue Servicecodes zum Löschen von Produktbildern und Slideshow-Bildern zur Verfügung. Ein weiterer Servicecode (49M) ermöglicht das erneute Öffnen der Ausgabeklappe.

SiLine HG

Die internen Abläufe des Automaten wurden weiter optimiert. Zusätzlich kann künftig ein maximaler Wert für die Kannenfunktion direkt im Servicemenü des Automaten eingestellt werden. Dieser befindet sich unter [Automatenkonfiguration] – [Allgemein]. Der sich auf der Startseite des Servicemenüs befindende Button für den ECO-Mode wurde entfernt.

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde ebenfalls verbessert. Darüber hinaus wird im Kundenmenü nun angezeigt, wenn der Freiverkauf aktiviert ist bzw. der Schlüsselschalter entsprechend gedreht wurde. Weiterhin wurde das Gruppenmenü der SiLine HG TS27 überarbeitet. Das Gruppenmenü ist in drei Teile aufgeteilt. Der Obere Bereich zeigt die verfügbaren Produkte an. Im darunter liegenden Bereich sind Zuwahlen definiert. Der untere Bereich ist für die Anwahlen, wie sie im Kundenmenü zu sehen sind. Diese Anwahlen können an beliebiger Stelle eingefügt werden. Darüber hinaus können gesamte Gruppen gelöscht werden.

Zudem stehen neue Servicecodes zum Löschen von Produktbildern (99M93M) sowie zum Löschen von Slideshow-Bildern (99M94M) zur Verfügung. Die Einstellungen [Werbefläche Bildschirm] sowie [Füllmodus der Anwahlbilder] wurden aus dem Servicemenü [Automatenkonfiguration] – [Allgemein], verschoben nach [Automatenkonfiguration] – [Multimedia].

Um neue Funktionalitäten korrekt zu verwenden, müssen bereits vorhandene, sowie neu erstellte Datensätze mit der aktuellen SiLine Konfigurator-Version, 1.6.0.10 bearbeitet und erstellt werden.



SiLine RN

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Die internen Abläufe des Automaten wurden weiter optimiert. Ebenso wurden die Darstellung sowie der Ablauf der Lotteriefunktion überarbeitet und optimiert.

Darüber hinaus stehen neue Servicecodes zum Löschen von Produktbildern sowie zum Löschen von Slideshow-Bildern zur Verfügung.

Download

Die aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk
SÜ SiLine	0.24.0	Ab 01.04.2026
HG SiLine	0.24.0	Ab 01.04.2026
GF SiLine	0.24.0	Ab 01.04.2026
RN SiLine SiOne	0.24.0	Ab 01.04.2026

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden