



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 10.07.2023
TI: 0723
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF
SiLine; RN
SiLine SiOne;

SiLine Software 0.18.1

Die neue SiLine Software 0.18.1 bietet neue Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen. Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betrifft alle SiLine-Automaten:

Nach Anwahl eines Produktes wird jetzt als Meldung „Bitte bezahlen“ statt „unzureichendes Guthaben“ angezeigt.

SiLine SÜ

Die Ansteuerung des Lifts wurde überarbeitet. Nach dem Schließen der Automatentür fährt dieser ein Stück nach oben. Ein eventuell in Wartungsposition eingehängter Lift, befreit sich dadurch selbst. Beim Koppeln von Schieber-Motoren über drei Motoren, werden nur noch die äußeren Motoren angesteuert. Ein Ausbauen eines möglichen mittleren Motors entfällt dadurch.

SiLine GF

Um ein Produkt erneut auszugeben, wurde der Servicecode 46M eingeführt. Der Lift fährt erneut zur Ausgabe und der Shutter wird geöffnet.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk bei Seriennummer
SÜ SiLine S	0.18.1	90543049
SÜ SiLine M	0.18.1	90543049
GF SiLine	0.18.1	90543051
RN SiLine	0.18.1	90541511

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden