



TECHNISCHE INFORMATION

09. Juli 2020

TI1020

Automatentyp/en:

SiLine GF / SiLine SÜ

Neue SiLine Software

Die neue SiLine Software bietet neue Funktionen und verbessert bisherige Eigenschaften. Neben allgemeinen Verbesserungen möchten wir Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SiLine-Automaten:

Zahlungssysteme

Die Konfiguration wurde um den Wert „mdbreiceivetime“ erweitert. Der Wert legt fest, wie lange auf die Antwort eines MDB-Gerätes gewartet werden soll. Der voreingestellte Wert sind 20 ms. Sollten Schwierigkeiten bei der Kommunikation der MDB-Geräte (wie Cashless-Systeme) kommen, kann dieser Wert angepasst werden.

Updatevorgang

Der Updatevorgang wurde verbessert.

Spezielle Funktionen SiLine GF (Getränkeautomat)

Schmales Warenfach

Die Unterstützung des schmalen Warenfachs bei SiLine GF M wurde umgesetzt.

Spezielle Funktionen SiLine SÜ (Spiralautomat)

Blockierte Ausgabetrommel

Das Verhalten des Automaten im Fall einer blockierten Ausgabetrommel wurde optimiert.

... wir kennen
uns vom
Automaten!

Münchener Str. 20
D - 91567 Herrieden

Telefon: +49 9825 18-0
Fax: +49 9825 18-31 11 55

www.sielaff.com
info@sielaff.de



TECHNISCHE INFORMATION

Update

Die neue Software wird bereits ab Werk auf den folgenden Automaten installiert.

Automat	Software	Ab Werk bei Seriennummer
SiLine GF	0.12.2	90507107
SiLine SÜ	0.12.2	90507102

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im Download-Center (<http://www.sielaff.de/download-center/>).

Sielaff GmbH & Co. KG