



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 17.11.2025
TI: 2125
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF SiLine; RN SiLine SiOne; SiLine HG;

SiLine Software 0.23.2

Die neue SiLine Software 0.23.2 bietet zusätzliche Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

SiLine SÜ

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Zudem wurden die internen Abläufe des Automaten optimiert, um eine effizientere Ausführung der Prozesse sicherzustellen. Zur Erhöhung der Systemstabilität wurden die Regelungen der Kühlung überarbeitet. Darüber hinaus erfolgte eine Optimierung des Wahloffsets.

SiLine GF

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert. Die internen Abläufe des Automaten wurden optimiert.

SiLine HG

Die internen Abläufe des Automaten wurden weiter optimiert. Zudem steht künftig ein neues Menü „Statistik der Ereignisse“ zur Verfügung, das im Servicemenü unter [Statistik] – [Statistik der Ereignisse] aufgerufen werden kann. Dieses Menü führt die zuletzt durchgeführten Reinigungen sowie Türöffnungen auf und ermöglicht eine verbesserte Nachverfolgung von Serviceereignissen. Der Verkaufsablauf wurde überarbeitet, in dem die Abfrage der Lichtschranke geändert wurden. Bei erstmaliger Becherentnahme wird künftig eine entsprechende Meldung „Bitte geeignetes Gefäß unter die Ausgabe stellen“. Bei zweiter Entnahme oder einem nicht zurückstellen des Gefäßes erscheint die Meldung „Das Gefäß wurde zu früh entnommen- die Produktzubereitung wurde abgebrochen. Der Reinigungsablauf wurde verbessert. Im Servicemenü wurden unter [Automatenkonfiguration] – [Allgemein] mehrere neue Einstelloptionen ergänzt:

- [Inhaltsstoffe anzeigen] aktivier- bzw. deaktivierbar. Bei Deaktivierung werden im Kundenmenü keine Inhaltsstoffe und keine Allergene mehr angezeigt.
- [Abgabe zweiter Becher] aktivier- bzw. deaktivierbar. Bei Deaktivierung wird kein zweiter Versuch unternommen, einen weiteren Becher abzugeben, falls kein Becher in der Lichtschranke erkannt wurde.
- [Lüfter Nachlaufzeit] konfigurierbar.
- [Lüfter Drehzahl im Standby] konfigurierbar.
- [Lüfter Drehzahl im Verkauf] konfigurierbar.
- [Alternative Bezahlanzeige] aktivier- bzw. deaktivierbar. Bei Aktivierung werden während des Bezahlvorgangs zusätzliche Hinweise angezeigt. Bei Aktivierung erscheint während des Bezahlvorgangs die Meldung: „Bitte jetzt bezahlen – Bei Kartenzahlung: Anweisungen auf dem Kartenleser beachten“. Bei Deaktivieren der Alternativen Bezahlanzeige erscheint während des Bezahlvorgangs die Meldung: „Bitte bezahlen“.

Bitte beachten. Ältere Datensätze überschreiben keine neuen Features.



SiLine RN

Die Behandlung von Unregelmäßigkeiten während der Initialisierung wurde verbessert.
Die internen Abläufe des Automaten wurden optimiert.

Download

Die aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk
SÜ SiLine	0.23.2	Ab 90570806
HG SiLine	0.23.2	Ab 90572886
GF SiLine	0.23.2	Ab 90570807
RN SiLine SiOne	0.23.2	Ab 90572886

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden