



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 09.08.2022
TI: 0822
Automatentyp/en: Serwin

Serwin 2.2.0.5

Die seriellen Schnittstellen (wie COM1) sind wieder verfügbar.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Bisher

Serwin 2.2.0.3

Aktuell

Serwin 2.2.0.5

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden