



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 02.02.2022
TI : 0122
Type(s) de FK; FS; SÜ;
distributeur(s) : SN; GF; SiLine

Groupe de froid R134a disponible en tant que pièce détachée et pour les réparations

Conformément à l'étape suivante du règlement sur les gaz fluorés n° 517 / 2014, seuls les appareils frigorifiques contenant un fluide frigorigène avec un PRG¹ inférieur à 150 pourront être mis sur le marché à partir du 01.01.2022. Comme nous l'avons déjà communiqué, une protection des stocks des groupes de froid se trouvant sur le marché est garantie.

Procédure en cas de pièce détachée et réparation

Nouveaux groupes de froid en tant que pièces détachées

Conformément au règlement de l'UE, plus aucune commande de pièces détachées avec des groupes de froid R134a n'est acceptée depuis le 01/01/2022.

Réparation de groupes de froid

La réparation de groupes de froid R134a sera encore possible. Il sera toutefois impératif de nous renvoyer le groupe de froid défectueux. Dans certains cas particuliers, un justificatif de recyclage indiquant le numéro de série du groupe de froid et établi par une entreprise de recyclage certifiée pourra être reconnu.

La procédure d'échange en réparation pour les groupes de froid R134a est donc toujours possible.

Disponibilité

En raison de longs délais de livraison et de la disponibilité de certains composants de réfrigération sur le marché mondial, nous ne pouvons garantir que le groupe de froid que vous nous renverrez pourra toujours être remplacé à 100 %. Il est donc possible qu'une autre variante de groupe de froid vous sera renvoyée.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden

1

GWP = Global warming potential (PRG = potentiel de réchauffement global)