



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 31.12.2025
IT : 2026
Type(s) de distributeur(s) : Voir la liste ci-dessous

Nouvelle logistique des pièces détachées pour groupes de froid à agent frigorifique

Souhaitant optimiser notre service clientèle pour vos distributeurs en place et voulant également faire face aux nouveaux défis, nous modifions la livraison des pièces détachées pour nos groupes de froid fonctionnant à l'agent frigorifique R134a.

Types de distributeurs concernés

- FS/SÜ 1500, FS/SÜ 2020, SN 48, FK 158, FK 170, FK 185, FK 230, GF 75, GF 99 et la gamme Robimat X (XM, XL)

Consolidation de la logistique des pièces détachées

- La consolidation des groupes de froid R134A de rechange s'opère au 1^{er} trimestre 2026.

Motifs du changement

- Abandon des petites tailles de compresseur par nos fournisseurs.
- Optimisation de l'approvisionnement en pièces détachées par la simplification des stocks de pièces détachées.

Solutions pour pièces détachées

- Les groupes de froid qui ne seront plus produits peuvent être remplacés par les groupes de froid R134a suivants. Ceux-ci sont entièrement compatibles et garantissent un fonctionnement sûr et fiable.

Groupe de froid modèle 280

Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
3210050000	Groupe de froid SKA 280	FS1500	3210058700 SKA 414
3210052300	Groupe de froid SKA 280	SÜ1500	3210058700 SKA 414
3250050000	Groupe de froid SKA 280	FS/SÜ2020	3257051700 SKA 414
3390054700	Groupe de froid SKA 280	SN 48	3390054600 SKA 414
6470050100	Groupe de froid SKA 280	FK170/185	6410053500 SKA 414
3390050000	Groupe de froid SKA 280	SN48...01	3390054600 SKA 414

Groupe de froid modèle 290

Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
3210050100	Groupe de froid SKA 290	FS/SÜ 1500	3210058700 SKA 414
6470250200	Groupe de froid SKA 290	FK230	6400056000 SKA 414

Groupe de froid modèle 291



Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
7000058200	Groupe de froid SKA 291	GF75/ GF99	7007050400 SKA 412

Groupe de froid modèle 360

Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
6410150100	Groupe de froid SKA 360	FK170/185	6410053500 SKA 414

Groupe de froid modèle 410

Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
3210053000	Groupe de froid SKA 410	FS/SÜ1500 SP1300	3210058700 SKA 414
3250050100	Groupe de froid SKA 410	FS/SÜ2020	3257051700 SKA 414
3390050100	Groupe de froid SKA 410	SN 48	3390054600 SKA 414
6400050000	Groupe de froid SKA 410	FK230/270 FT-EC..02	6400056000 SKA 414
6610051400	Groupe de froid SKA 410	FK 220	6610052400 SKA 414
6630051100	Groupe de froid SKA 410	FK 280	6630054800 SKA 414
3250050200	Groupe de froid SKA 410	FS/SÜ2020 Out-Door	3257051700 SKA 414

Groupe de froid modèle 411

Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
7000055000	Groupe de froid SKA 411	GF75/ GF99	7007050400 SKA 412

Groupe de froid modèle 435

Référence	Désignation	Distributeur concerné	Solution de rechange / nouvelle référence
7040055000	Groupe de froid SKA 435	GF, Robimat XL/XM	7047052000 SKA 433

La nouvelle logistique de pièces détachées assure l'approvisionnement en pièces détachées pour vos distributeurs déjà en place.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden