

INFORMATION TECHNIQUE

01. mars 2019


Type(s) de distributeur :

TI0519


HG

Modification du matériau de la valve magnétique

Le matériau de la soupape d'admission des distributeurs de boissons chaudes a été modifié.



Pour pouvoir continuer à vous garantir la disponibilité des pièces détachées, la valve magnétique en laiton utilisée jusqu'à présent avec le n° de réf. 402 00 954 01 sera remplacée par une nouvelle valve magnétique en plastique avec le n° de réf. 414 00 948 00.





INFORMATION TECHNIQUE

Les distributeurs produits avant la semaine 7/2019 auront besoin d'un kit spécial, car leur valve magnétique plastique est plus petite.

Tabletop

Distributeur	Kit	Requis jusqu'au n° de série
HG-CIT	414 51 948 00	90478815

Les distributeurs de la série Siamonie ne sont pas concernés.

Distributeur de station

Distributeur	Kit	Requis jusqu'au n° de série
SiGusto / CVS / CIS / SiVend HG	414 00 948 50	90478815

Kits

En raison de la modification du matériau, des vis pour le plastique seront requis pour le montage. Ces vis sont fournies avec le kit. Le couple de serrage maximum des vis pour le montage de la valve magnétique sera de 1,2 Nm. Les raccords de tuyaux quant-à eux requièrent maximum 2,0 Nm.

Pour d'éventuelles questions, n'hésitez pas à contacter notre assistance téléphonique.

HG/HO +49 9825 18-315108

Sielaff GmbH & Co. KG