

INFORMATION TECHNIQUE

24. avril 2019


Type(s) de distributeur :

TI1219


HG / HO

Pièce de renfort supplémentaire pour douchette de l'infuseur HTP

Dans le cadre d'améliorations continues apportées à nos produits, nous avons ajouté une pièce supplémentaire à l'arrière de l'entrée de piston de l'infuseur plastique. Nous voulons en effet que notre dispositif de contrôle développé dans ce but puisse être en mesure d'effectuer des tests.



Infuseur HTP



4070161500

Pour les appareils de type HO, cette pièce de renfort sera montée à partir de la semaine de production 13/2019 et du n° de série 90483086.

Pour les appareils de type HG, elle sera montée à partir de la semaine de production 13/2019 et du n° de série 90479218.

Sielaff GmbH & Co. KG