



INFORMATIONS TECHNIQUES

Date : 22.12.2022
TI : 1923
Type(s) de distributeur : HG; CIS 500; CVS 500; SiVend HG 20 Trend Instant; SiVend HG 20 Trend Espresso; SiVend 15 TT

HG Software 809 / 602

Dans le cadre de l'amélioration continue des produits, le logiciel de série des distributeurs de boissons chaudes CIS 500, CVS 500, SiVend HG 20 Trend Instant, SiVend HG 20 Trend Espresso ainsi que SiVend 15 TT a été renouvelé. Ceci permet de corriger les erreurs et de réduire les risques de panne.

Appareils sur pieds HG

Concrètement, davantage de lignes de prix peuvent être traitées à la fois sur les distributeurs CIS 500, CVS 500, SiVend HG 20 Trend Instant, SiVend HG 20 Trend Espresso. La détermination des prix et le processus de paiement ont été étendus par MDB4.3. L'affichage du crédit a également été étendu à trois chiffres. Le réglage spécial D 64 permet de définir manuellement qu'aucune monnaie ne soit rendue en cas de gobelet manquant dans le porte-gobelet, afin de lutter contre le vol de gobelets. Le « happy run », c'est-à-dire la vérification de l'arrivée d'un gobelet dans le porte-gobelet, n'est plus effectué automatiquement.

Tabletop

Sur le SiVend HG 15 TT, la détermination du prix et l'affichage après l'ouverture de la porte ont été optimisés. Là aussi, il est désormais possible de traiter davantage de lignes de prix à la fois. Le traitement de facturation a été amélioré de manière à ce que les paiements mixtes soient possibles. De plus, l'affichage du crédit a été étendu à trois chiffres. La cellule photoélectrique peut être désactivée manuellement. L'affichage sur l'écran a été corrigé.

Les composants logiciels suivants ont été remplacés :

Distributeur	Ancien logiciel	Logiciel actuel	Départ usine pour le numéro de série
CIS 500	MTIMv503.pat	MTIMv809.pat	90537447
CVS 500	MTEMv503.pat	MTEMv809.pat	90537330
SiVend HG 20 Trend IN	MSNMv503.pat	MSNMv809.pat	90537178
SiVend HG 20 Trend ES	MSEMs503.pat	MSEMs809.pat	90537160
SiVend HG 15 TT	M15Ms503.pat	M15Ms602.pat	90534249

Les composants logiciels ont été introduits le 12/08/2022. Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre site Internet dans le [centre de téléchargement](#).

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden · Münchener Str. 20 · 91567 Herrieden · Telefon: +49 9825 18-0 · Telefax: +49 9825 18-311155 · info@sielaff.de · www.sielaff.de

