

INFORMATION TECHNIQUE

13. septembre 2019

Type(s) de distributeur :


TI2519

HG


Eau résiduelle dans le seau

Pour les distributeurs de station de la gamme HG possédant un infuseur expresso, nous avons créé un kit permettant de diriger l'eau résiduelle engendrée par l'infusion dans le bac d'eau résiduelle et non pas dans le bac de marc de café. Si vous préférez cette variante, vous pouvez commander le kit de modification référencé sous le n° 404 50 802 00 Tuyau d'évacuation d'eau résiduelle. Le kit contient des instructions de montage détaillées et illustrées permettant d'effectuer soi-même la modification.

Avant la modification



Après la modification



Veuillez aussi noter qu'avec cette variante, le seau se remplit très rapidement et qu'éventuellement le cycle de nettoyage devra être ajusté.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden