



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 18.12.2024
IT : 2924
Type(s) de SiVend
distributeur : Robimat

Amélioration du tiroir

Dans le cas de la gamme SiVend Robimat X, la partie intérieure du tiroir est actuellement peinte en noir. Compte tenu des conditions d'éclairage données sur le lieu d'installation du distributeur, cette caractéristique s'est avérée ne pas être optimale.

Au fil des années, nous avons recueilli des retours positifs, entre autres dans le cas du SiLine GF, attestant que la suppression de la peinture sur le tiroir améliorerait la visibilité des composants. Le changement du rapport des contrastes a permis de rendre plus efficaces les opérations d'entretien sur la commande ou le monnayeur-rendeur.

Nous souhaitons donc opérer cette harmonisation de SiLine également sur la gamme SiVend Robimat X.

Cette amélioration consiste à supprimer la peinture dans la partie intérieure du tiroir. Le client ne voit aucun changement.

Introduction

L'introduction est programmée au 2 janvier 2025.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden