

INFORMATION TECHNIQUE

8/4/2021

TI0221

Type(s) de distributeur(s) :

SiGusto NX/ ES+IN/ CVS 500/ CIS 500/ CVT-01/ CIT-01/ SiVend HG 15 TT/
HO Siamonie/ HO-Siamonie Smart

Modifications de logiciel pour les distributeurs de boissons chaudes

Dans le cadre de l'optimisation continue de nos logiciels, nous souhaitons vous présenter aujourd'hui des modifications suivantes apportées à nos distributeurs de boissons chaudes.

SiGusto NX/ ES (à partir du logiciel MSEKsc08.pat)/ **SiGusto NX/ IN** (à partir du logicielMSNKsc08.pat)/ **CVS 500** (à partir du logicielMTEKvc08.pat)/ **CIS 500** (à partir dulongicielMTIKvc08.pat)/ **CVT-01** (à partir dulongicielMVEKsc08.pat)/ **CIT-01** (à partir du logiciel MVIKsc08.pat)

Mécanisme de transport à godets

- Lorsque le « *timeout* » est atteint, l'erreur est définie pour le mécanisme à godets. Si le « *timeout* » se produit une deuxième fois (deuxième tentative), le mécanisme à godets est arrêté et l'erreur doit être activement supprimée.

MDB-système de cartes

- Pour le système de carte MDB, aucune « *Demande de limite de réévaluation* » n'est affichée après « *Annulation de session* » car le système de carte n'a pas encore signalé avec « *Fin de session* ».
- Le « *MDB-CashSale* » est également possible pour des ventes d'essai et des tests de vente avec de l'argent.

Le bac à marc

- Le décalage pour le message du bac à marc et les paramètres du ventilateur peut être réglé dans le menu d'installation et le message « Vérifier le dosage du café » est défini comme une erreur séparée.

Statistiques

- Dans le champ EVA EA309, la liste 1 est augmentée à chaque lecture des statistiques.
- Adaptation des transferts EVA_DTS vers des fichiers de plus de 64 Ko.

SiVend HG 15 TT (à partir du logiciel M15Ks08.pat)

Dosage

- Réglage du temps d'attente des moteurs du produit à un maximum de 1,5 seconde.
- Préparation pour une distribution répétée est possible en cas de surdosage.

INFORMATION TECHNIQUE

- Activation des produits eau froide et eau CO₂ sur la durée de fonctionnement en quelques secondes.

Nettoyage

- Le nettoyage obligatoire peut être réglé dans le menu d'installation.

Distribution de produits

- Afficher la sortie après épuisement de gobelet : Sélection, affichage « **Tasse/gobelet** » est possible.
- L'entrée en 4L pour « **Latte Macchiato** » n'est pas répétée au moulin, mais plutôt une résiliation.

Le bac à marc

- La requête « **bac à marc vidé** » est possible même si le message est déjà en attente.
- Valeur maximale pour le bac à marc jusqu'à 150 portions possibles.
- Dans le menu d'installation lors de la sélection de « **Version instantanée 7404** », les éléments de menu du compteur du bac à marc ne sont pas affichés.

Messages

- Le message « Vérifier le dosage du café » est maintenant une erreur en soi. Les touches de sélection seront mis hors service pour réinitialiser les erreurs.

HO Siamonie / HO Siamonie Smart (à partir du logiciel MSAKsc09.pat)

Chauffe-eau

- Lors du remplissage du chauffe-eau, l'affichage en ml ne sera pas remis à zéro jusqu'à ce que le menu soit quitté.

Statistiques

- Dans le champ EVA EA309, la liste 1 est augmentée à chaque lecture des statistiques.
- Adaptation des transferts EVA_DTS vers des fichiers de plus de 64 Ko.

Messages

- La procédure pour les réglages de pré-rinçage pour « **Latte Macchiato** » a été ajustée.

Vente de produits

- Les étapes de pichet avec la valeur spéciale H 02 « **vente par pichet en un prélèvement direct** » ont été optimisées.

INFORMATION TECHNIQUE

- Une entrée en 4 l pour « **Latte Macchiato** » n'a pas de répétition du moulin. L'interruption survient tout de suite.

MDB-système de cartes

- Le MDB-CashSale est aussi possible pour des ventes d'essai et des tests de ventes avec de l'argent.

Extensions de recette

- Les nouvelles recettes suivantes sont disponibles pour la variante 2102:

Extensions de recette	HO Siamonie
CAF5 Café instantané	x
CF5g café instantané	x
CAP5 Cappuccino	x
CP5g Cappuccino	x
CAP6 Cappuccino Choco	x
CP6g Cappuccino Choco	x
MAC4 Latte Macchiato	--
MC4g Latte Macchiato	x
CAL3 Café au lait	x
CL3g Café au lait	x

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden